
12
10
STEP A
Δ
12
10
STEP B
14
12
10
STEP C
H+
16
14
12
10
STEP D
Δ
Δ
16
14
12
10
(STEP E')
STEP E
16
H+
16
14
12
10
(STEP E")
16
12
10
14
12
10
STEP F